UNTERHALTUNGSVERBAND SCHUNTER

Gewässerunterhaltungs- und Ausbauverband

Unterhaltungsverband Schunter Kupfermühlenberg 1 a, 38154 Königslutter Geschäftszeit: Mo.-Fr. 7.00-12.00 Uhr Mo. Di. Do. 13.00-17.00 Uhr

Verbandsvorsteher: W. Denneberg

Geschäftsführerin: Frau Genge E-mail: info@schunterverband.de

Tel. 05353/1507

Datum:10.10.2025

Einladung

zur Gewässerschau für den Bezirk Untere Schunter Landkreise Gifhorn/Helmstedt und der Stadt Braunschweig

Die diesjährige Verbandsschau für den Bezirk Untere Schunter findet statt am

Donnerstag, den 13.11.2025

Treffpunkt:

8.00 Uhr Autohof Wendhausen, In den Lohbalken 1, 38165 Lehre-

Wendhausen, hinter der Tankstelle

Mittagesssen:

13.00 Uhr danach Schauende

Die Schaubeauftragten, die Vertreter des Umweltamtes der Stadt Braunschweig und des Landkreises Gifhorn sowie die Landwirtschaftskammer Hannover- Bezirksstelle Braunschweig werden um Teilnahme gebeten. Die einzelnen Programmpunkte sind aus dem beigefügten Schauplan zu entnehmen. Sollten weitere Besichtigungen gewünscht werden, wird um entsprechende Meldung gebeten.

Wegen der beengten Transportmöglichkeiten bitten wir möglichst nur eine verantwortliche Person zu entsenden. Aus organisatorischen Gründen bittet der Verband um Teilnahmebestätigung möglichst per E-Mail in der Geschäftsstelle bis zum 05.11.2025.

Mit freundlichem Gruß

Unterhaltungsverband Schunter Der Verbandsvorsteher

Verteiler siehe Rückseite

Verteiler: Gewässerschau Untere Schunter

Schaubeauftragte Untere Schunter:

Herr Schulz, Gemeinde Lehre Herr Henniges, Thune Herr Dr. Meier, WEB Herr Thies, Walle

Behörden:

Landkreis Gifhorn - UWB Stadt Braunschweig - UWB Landkreis Helmstedt – UWB Landwirtschaftskammer Hannover, Bezirksstelle Braunschweig

UV Schunter:

Frau Genge Herr Geisenhainer-Anhalt Herr Beckmann, Herr Günther Herr Denneberg

<u>Dazu geladen:</u> wegen Unterhaltungsrahmenplanung, Fachkompetenz und Verantwortlichkeit für Maßnahmen

HGN-Beratungsgesellschaft: Frau Schäfer

Stadt Braunschweig - UWB mit der Bitte um Veröffentlichung im Amtsblatt

Bankverbindung:

Volksbank am Elm eG, Konto Nr. 400 3820 300, IBAN: DE21 2709 2555 4003 8203 00

Bankleitzahl 270 925 55 BIC: GENODEF1WFV

Schauplan Gewässerschau Untere Schunter am Donnerstag, den 13.11.2025

Zeit	Gewässer	Ort	
08:00		Treffpunkt Autohof Wendhausen	
08:15	Schunter	Sandfang in Wendhausen	
08:45	Schunter	Renaturierung Rühme Mark-Twain-Straße	
09:30	Schunter	Thune Gewässerrandstreifen WVMO	
10:00	Schunter	Frickenwehr von Frickenmühle	
10:45	Schunter	Harxbüttel, Straßenbrücke und	
		Durchbruchstelle Biberdamm	
11:15	Schunter	Walle Baustelle Fußgängerbrücke	
11:45	Beberbach	Waggum – Bingobrücke	
12:15	Beberbach	Waggum - Bechtsbüttler Brücke	
12:45	Beberbach	Wenden - Einlauf Schunter	
13:00	Schauende	Mittagessen Autohof Wendhausen	

UNTERHALTUNGSVERBAND SCHUNTER

Abgewickelte und nicht abgewickelte Maßnahmen

Gewässerschau untere Schunteram 30.10.2024

Rot = nicht abgewickelt

Schwarz = abgewickelt

Gewässer	Maßnahmen	Abwicklung
Schunter	Gemarkung Dibbestorf	
	-keine Unterhaltung FI-Weg zur Schunterquerung	Bislang nicht erfolgt
	-keine Unterhaltung Wanderweg zur Querung	Bislang nicht erfolgt
Beberbach	Ren. Strecke bis Brücke Kahlenberg, Defizitbehebung u. Vorlage Vereinbarung an UVS	Bislang nicht erfolgt
Schunter	Sandfang Wendhausen	wird regelmäßig überprüft
Schunterumfluter	-Vorlage Unterhaltungsvereinbarung/Ablösung	Bislang nicht erfolgt
Thune-Walle	Unterhaltungsmehrkosten	
verantwortlich	- Frickenwehr Mängelabstellung Automatisierung	Noch nicht erledigt
Maßnahmeträger	- Straßenbrücke Harxbüttel Mängelabstellung	erledigt
	- Verschluss Durchbruch Umfluter	erledigt
	- Ersatz Fahrtkosten J. Henniges Wehrbedienung	Bislang nicht erfolgt
	- Bepflanzung nach Konzept Hille	erledigt
Beberbach	Vorlage Unterhaltungvereinbarung	Bislang nicht erfolgt
verantwortlich Maßnahmeträger		
Beberbach	Unterhalb Bechtsbütteler Brücke	Bislang nicht erfolgt
Verantwortlich		Distang ment ertoigt
Stadt Brschw	- Baumbepflanzung südl. Böschungsseite	
Beberbach	Beseitigung Drainageproblem unterhalb Bevenrode	Bislang nicht erfolgt
verantwortlich	Beseitigung Ausleitungsprobleme unterhalb	Bislang nicht erfolgt
Maßnahmeträger	Bevenrode (zu hoch)	Distang ment er loigt
Beberbach	Beseitigung Poller/Umlegefähigkeit Poller	Bislang noch immer nicht
Verantwortlich	Bechtsbütteler Brücke	erfolgt
Stadt Brschwg.		6
Beberbach	Unterhalb Bechtsbütteler Brücke	
Verantwortlich	- Baumbepflanzung südl. Böschungsseite	Bislang nicht erfolgt
Stadt Brschwg.		
Schunter	Walle, Gewässerentwicklungsmaßnahmen	Call 2027 vorgesehen aus Kapazitätsgründen UVS
Schunter	Renaturierungsstrecke Rhüme Rückschnitt	Bislang nicht erfolgt
Verantw. Stadt Bs	Bäume hinter der Fußgängerbrücke	1000