

UNTERHALTUNGSVERBAND SCHUNTER

Unterhaltungsarbeiten Zeitraum 01.03. – 30.04.2018

Gewässer	Anlagen/Böschungsabbrüche	Abwicklung
Wabe	Böschungsschaden Sichte Bode	
Schunter	Wehr Rábke Schließung Öffnung	
Buschmühlengraben	Mündungsbereich Brunsohle	
Lutter AWO Lauf Jakisch	Ducksteinentfernung	Sommer 2018
Lutter -Vormerkung	Ducksteinentf. Mühle Leilich	Sommer 2018

Gewässer	Holzarbeiten	Abwicklung
Alle Gewässer	Orkanshadensbeseitigung entspr. Aufstellung UVS	
Reitlingsgraben	Pflanzen ren. Bereich Schauprotokoll	
Schunter	Wenden Honigfabrik Weiden entfernen	

Gewässer	Sohlarbeiten	Abwicklung
Mühlengraben Flechtorf	Gesamte Länge	
Schierpkebach	Kreisstraßenbrücke	
Beberbach	Brücke Bechtsbüttel-Wald	
Beberbach	Bingo-Brücke-Brücke - Bechtsbüttel	
Lutter	Einlauf Schunter Mähkorb	
Buschmühlengraben	Oberhalb Buschmühlenteich Barmke	
Lauinger Mühlenriede	Renaturierter Bereich Flutrinne/Drän.	
Reitlingsgraben	Renaturierter Bereich Flutrinne/Drän	

Gewässer	Sonstiges	Abwicklung
Rennauer Riede	Schreddern Kopfweidenabschnitte Rennau	
Lutter	Schreddern Kopfweidenabschnitte Einlauf Schunter	

Gewässer	Mahd	Abwicklung

Gewässer	Kontrollen 1x monatlich	Abwicklung
Bereich Obere Schunter	Kontrollgänge Porrey-Nawrotzki	
Bereich Untere Schunter	Kontrollgänge Vorsteher/ Sven Nawrotzki	
Bereich Wabe	Kontrollgänge Widdecke/Döhrmann	
Schunter	Mühlenarm Wendhausen spülen	
Schunter	Mühlenarm Ochsendorf Einlauf prüfen	
Schunter	Mühlenarm Glentorf Einlauf prüfen	
Schunter	Stemmwiesen	
Schunter	Kontrolle Wehre u. Sohlgleiten	
Uhrau	Durchlass prüfen Uhry	
Schunter	Einlauf Mühlengraben Flechtorf	
Sandbach	Sandfänge u. Draineinläufe	
Lutter	Sandfänge	
Lauinger Mühlengraben	Draineinläufe	
Scheppau	Renaturierter Bereich	